



A – V – R – S – I

Rapport de Réception Technique
Systeme de Sécurité Incendie

EXEMPLE Synthèse automatique

Le présent document comprend 15 pages, y compris celle-ci.

2.4 Non Conformités Majeures à la réglementation et aux normes

Il s'agit d'observations relatives à des matériels non fonctionnels ou à des défauts pouvant entraîner des dysfonctionnements.

| Liste des NC Majeures | levée le / nom de la personne |
|--|-------------------------------|
| NC Maj n°1. L'arrêt du programme en cours de fonctionne pas..... | 13 |
| NC Maj n°2. La remise en lumière ne fonctionne pas..... | 13 |
| NC Maj n°3. Remplacer les 2 DSNA de la salle discothèque et de la cuisine par 2 DSNA à message conformément au cahier des charges..... | 13 |
| NC Maj n°4. L'arrêt ventilation n'est pas opérationnel..... | 14 |
| NC Maj n°5. Le détecteur multiponctuel du plénum de la salle cabaret ne passe pas en alarme..... | 14 |
| NC Maj n°6. Le détecteur multiponctuel du plénum de la salle discothèque ne peut pas être réarmé. | 14 |

2.5 Non Conformités mineures à la réglementation et aux normes

Il s'agit d'observations qui sont liées à des informations documentaires manquantes ou erronées du dossier d'identité ou des informations électriques erronées. (Absence de document, défaut de remontée d'information du SSI...)

| Liste des NC mineures | Date de levée de réserve et nom de la personne |
|---|--|
| NC Min n°1. B EUROFEU - Liste des matériels du S.S.I. installé (désignations, références et quantités) Non transmis..... | 9 |
| NC Min n°2. X EUROFEU - Attestation de bon fonctionnement et Rapports d'essais par auto-contrôle réalisés par les installateurs Non transmis..... | 9 |
| NC Min n°3. N EUROFEU - attestation de l'adéquation entre la capacité des EAE/EAES/AES et l'autonomie exigée. Non transmis..... | 9 |
| NC Min n°4. A EUROFEU - ECS - CMSI photo des faces avant Non transmis..... | 9 |
| NC Min n°5. G EUROFEU - CMSI Plans d'implantation et de câblage mettre à jour (DSMe)..... | 10 |
| NC Min n°6. L EUROFEU - ECS Listing de programmation mettre à jour (regie)..... | 10 |
| NC Min n°7. M EUROFEU - CMSI Listing de programmation mettre à jour (regie)..... | 10 |
| NC Min n°8. K EUROFEU - SDI Synoptique mettre à jour (regie)..... | 10 |
| NC Min n°9. K EUROFEU - CMSI Synoptique (DSMe)..... | 10 |
| NC Min n°10. B EUROFEU - Liste des matériels du Couverture/façade installés (désignations, | |

| Liste des NC mineures | Date de levée de réserve et nom de la personne |
|--|--|
| références et quantité) Non transmis 10 | |
| NC Min n°11. P EUROFEU - Schéma de principe Désenfumage avec identification des Z.F., des ouvrants, exutoires et des dispositifs de commande (DAC/DCM) Non transmis 10 | |
| NC Min n°12. L'étiquetage des Détecteurs n'est pas réalisé..... 11 | |
| NC Min n°13. L'étiquetage des déclencheurs manuel n'est pas réalisé..... 11 | |
| NC Min n°14. L'UCMC ZF 1 n'est pas étiquetée 11 | |

2.6 Remarques sur l'installation

Il s'agit d'observations constatées sur site mais qui ne constituent pas de Non-Conformité réglementaire ou normative.

| Liste des remarques | Date de levée de réserve et nom de la personne |
|--|--|
| RQ n°1. Outre sa compétence, le Coordinateur SSI est super sympa !!! (j'avais pas de remarque c'est juste pour vous montrer 14 | |

2.7 Conclusion

Les réserves ci-dessus montrent que le fonctionnement du système de sécurité incendie n'est pas conforme aux principes de mise en sécurité prévus pour le bâtiment.

| RECEPTION ET VERIFICATION DES DOCUMENTS Lot Courants Faibles/SSI | | |
|---|----------|------|
| Entreprise : EUROFEU | | |
| Documents | Reçu le | Avis |
| NC Min n°5. G EUROFEU- CMSI Plans d'implantation et de câblage mettre à jour (DSMe) | 25/09/15 | C |
| NC Min n°6. L EUROFEU- ECS Listing de programmation mettre à jour (regie) | 25/09/15 | C |
| NC Min n°7. M EUROFEU- CMSI Listing de programmation mettre à jour (regie) | 25/09/15 | C |
| NC Min n°8. K EUROFEU- SDI Synoptique mettre à jour (regie) | 25/09/15 | C |
| NC Min n°9. K EUROFEU- CMSI Synoptique mettre à jour (DSMe) | 25/09/15 | C |

3.2 Couverture / Façade

| RECEPTION ET VERIFICATION DES DOCUMENTS Couverture / Façade | | |
|--|----------|------|
| Entreprise : EUROFEU | | |
| Documents | Reçu le | Avis |
| NC Min n°10. B EUROFEU- Liste des matériels du Couverture/façade installés (désignations, références et quantité) Non transmis | | |
| U EUROFEU- Dispositifs adaptateurs de commande (D.A.C) Fiche technique | 25/09/15 | C |
| V EUROFEU- DAC Certificat NF conformité à la norme NFS 61938 | 25/09/15 | C |
| NC Min n°11. P EUROFEU- Schéma de principe Désenfumage avec identification des Z.F., des ouvrants, exutoires et des dispositifs de commande (DAC/DCM) Non transmis | | |

5.2.3 UCMC Désenfumage

| Zones de Désenfumage | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| ZF | Localisation | DAC | Exutoire | Arrêt ventilation | Observation |
| 1 | Salle de Cabaret | DAC 1 DAC 2 DAC 3 DAC 4 | EXU 1 EXU 2 EXU 3 EXU 4 | CTA | <p>NC Maj n°4. L'arrêt ventilation n'est pas opérationnel</p> <p>✓ L'UCMC n'est pas fonctionnelle levée le 28/09/15</p> |

5.3 Corrélations entre ZD et ZS pour scénarios en commandes automatiques

| Point | ZDA | ZDM | Libellé | ZF | ZC | ZA | Observations |
|-------|-----|-----|---|----|----|----|--------------|
| 1.1 | | 1 | Déclencheur manuel coté entrée principale | | | 1 | RAS |
| | 2 | | Détection Linéaire sous toiture salle cabaret | | | 1 | (*) |
| 3.1 | 3 | | Détection ponctuelle local TGBT /Regie | | | 1 | RAS |
| 4.8 | 4 | | Détection ponctuelle vestiaire local SSI | | | 1 | RAS |
| | 5 | | Détection Linéaire sous toiture Discothèque | | | 1 | (*) |
| 6.4 | | 6 | Déclencheur manuel coté fond du batiment | | | 1 | RAS |

NC Maj n°5. Le détecteur multiponctuel du plénum de la salle cabaret ne passe pas en alarme

NC Maj n°6. Le détecteur multiponctuel du plénum de la salle discothèque ne peut pas être réarmé.

RQ n°1. Outre sa compétence, le Coordinateur SSI est super sympa !!! (j'avais pas de remarque c'est juste pour vous montrer

6 LEVEE DES OBSERVATIONS

| Liste des réserves fonctionnelles qui ont été levées | |
|--|---|
| ✓ | Les DAC ne possèdent pas les bobines levée le 28/09/21511 |
| ✓ | L'UCMC n'est pas fonctionnelle levée le 28/09/15.....14 |